



Электронный термометр для пищи ТР-101


Руководство пользователя

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР ГОТОВЫХ БЛЮД

Наименование	Внутренняя температура
Продукты, жаренные из фарша	
Говядина, телятина, ягненок, свинина	71 °C
Цыпленок, индейка	74 °C
Бифштексы из говядины, телятины, баранины	
Средний полусырой	63 °C
Средней готовности	71 °C
Полностью готовый	77 °C
Свинина	
Отбивные, жареные куски средней готовности	71 °C
Отбивные, жареные куски полностью готовые	77 °C
Ветчина, длительное приготовление	61 °C
Ветчина свежая	71 °C
Колбаса свежая	71 °C
Домашняя птица (индейка и курица)	
Целая птица	по крайней мере 74 °C
Грудка	по крайней мере 74 °C
Голень и бедро	по крайней мере 74 °C
Фаршированная	74 °C
Яйца	
Жареные	желток и белок должны быть твердые
Омлет	74 °C
Вареные	74 °C

- Используйте прибор только по прямому назначению.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка включения и выключения.
2. Кнопка переключения единиц измерения (°C/°F).
3. Кнопка удержания результатов измерения.
4. Кнопка памяти максимально низких и высоких зафиксированных температур. На экране максимальная температура обозначается символом "X", а минимальная – символом "N".
5. Элемент питания.
6. Крышка батарейного отсека.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
- Погрузите стальную часть щупа в тестируемый материал.
- Подождите до тех пор, пока температура на дисплее не перестанет меняться и показания стабилизируются.
- Нажмите кнопку ON/OFF для выключения устройства.
- Повторно включите прибор для просмотра последних значений.
- Отключите прибор.
- Уберите щуп с пластиковый чехол.
- Если на экране появился индикатор LOW – замените батарейку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электронный термометр ТР-101 позволяет с большой точностью контролировать температуру! Предназначен для измерения температуры в пределах от -50 до +300 °C.

Термометр ТР-101 представляет собой металлический щуп с пластиковой ручкой, в которую встроен ЖК-дисплей.

Термометр-щуп имеет широкий диапазон измерения температур – от -50 до +300 градусов по Цельсию с точностью показания до десятой доли градуса.

Прибор предназначен для измерения температуры жидких, сыпучих и полутвердых сред методом погружения щупа-иглы в измеряемую среду. Широко используется в пищевой промышленности, в сферах хранения продуктов питания и переработки сельхозпродуктов.

С помощью электронного термометра ТР-101 вы можете измерить температуру воды в ванной, внутри мяса в духовке, наконец-то узнать точную температуру в вашем холодильнике или просто на улице. Прибор очень прост в применении, имеет встроенную память и очень долго работает от одного комплекта батареек.

ОСОБЕННОСТИ

- Щуп из нержавеющей стали.
- Пластиковый чехол.
- Прост в применении.
- Длительное время работы.
- Автоотключение.
- Память последних значений.
- Очень широкий диапазон измерений.
- Индикатор разряда батареек.
- Выбор единиц измерения температуры °C/°F.
- Удержание текущего значения температуры.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте воздействия высоких температур на корпус прибора.
- Не допускайте воздействия открытого пламени.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Соблюдайте полярность при установке элементов питания.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Храните прибор в местах, недоступных детям.
- Не разбирайте прибор и не пытайтесь его модифицировать.